

## 七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：管理所自查、管理处综合检查

检查日期：2020年9月3-4日、28日

序号	隐患内容	隐患分类	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	古城节制闸下游308米（桩号41+350）处左岸砼板滑塌，滑塌面积6*2.5米	一般隐患	拆除变形的砼板，重新回填、砌筑	10月20日	防汛工程科	古城管理所
2	华寺扬水站下游20米（桩号56+650）处右岸砼板滑塌，滑塌面积10*2.5米	一般隐患	拆除变形的砼板，重新回填、砌筑	10月20日	防汛工程科	恩和管理所
3	庙湾斗闸门板槽锈蚀严重，门板易脱轨，无法启闭	一般隐患	修焊门槽部分，恢复功能	10月20日	防汛工程科	恩和管理所
4	庞桥1#斗斗门板锈蚀严重，出现裂缝	一般隐患	更换斗门板	10月20日	防汛工程科	恩和管理所
5	鸣沙所朱路五队斗下游80米（桩号74+200）处右岸砼板滑塌，滑塌面积6*3米	一般隐患	拆除变形的砼板，重新回填、砌筑	10月20日	防汛工程科	鸣沙管理所
6	宣和桥至高速出口桥渠道左岸砼板滑塌，滑塌面积约200平米	一般隐患	拆除变形的砼板，重新回填、砌筑	10月20日	防汛工程科	宣和管理所
7	红寺堡分水闸上游20米（桩号17+352）处右岸砼板滑塌，滑塌面积12米*3米	一般隐患	拆除变形的砼板，重新回填、砌筑	10月20日	防汛工程科	高干渠管理所