

七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：各科室检查

检查日期：2020年6月23日

序号	隐患内容	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	宣和所东月桥以上右岸100处有生活垃圾堆放。	当天及时清理，	6月23日	水政科	宣和管理所
2	宣和所生活设施改造工程工地发现1名施工人员安全帽佩戴不规范。	现场纠正，按照要求佩戴安全帽。	6月23日	防汛工程科	宣和管理所
3	康滩渠、柳青渠进水闸闸室电气操作平台前无绝缘防护垫。	6月30日前配置	6月30日	防汛工程科	古城管理所
4	古城管理所配置的救生衣时间久、部分破损无法使用。	6月30日前修复或更换	6月30日	组织人事科	古城管理所
5	龙坑退水闸、管理所一楼大厅共计3具灭火器失效	7月5日前重装或更换	7月5日	水政科	古城管理所
6	渠道树木遭病虫害伤害，树干腐朽，存安全隐患	恩和管理所商防汛工程科核实情况，按照相关规定清理病朽树木	7月5日	防汛工程科	恩和管理所
7	盐池闸退水闸操作平台无绝缘胶垫	按照相关要求设置	7月5日	防汛工程科	恩和管理所
8	中宁县人饮工程刘庄段穿渠涉外工程安全防护未按设计要求施工	请相关科室与施工单位交涉，按照设计要求施工	7月25日	防汛工程科	恩和管理所
9	盐池闸退水闸闸室无灭火器	按照相关要求配置	7月5日	水政科	恩和管理所
10	养马退水闸用电线路与树木安全距离不足	清理用电线路下的树木，保持安全距离	6月30日	防汛工程科	鸣沙管理所
11	白马寺退水闸闸室无灭火器	按照相关要求配置	7月5日	水政科	鸣沙管理所
12	风塘沟渡槽上游200米右岸渠堤有堆放杂物的情况。	清理恢复	6月30日	水政科	高干渠管理所