

七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：综合检查

检查日期：2020年7月23日

序号	隐患内容	隐患分类	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	漏水湾子点、龙坑退水闸、古城管理所有3具灭火器使用年限到期	一般隐患	按照要求购买配置	2020.8.10	水政科	古城管理所
2	恩和管理所10件救生衣到期破损，不能满足防护要求	一般隐患	按照要求购买配发	2020.8.10	组织人事科	恩和管理所
3	吴桥退水闸灭火器使用年限到期	一般隐患	按照要求购买配置	2020.8.10	水政科	恩和管理所
4	鸣沙管理所9件救生衣到期破损，不能满足防护要求	一般隐患	按照要求购买配发	2020.8.10	组织人事科	鸣沙管理所
5	高干渠管理所7件救生衣到期破损，不能满足防护要求	一般隐患	按照要求购买配发	2020.8.10	组织人事科	高干渠管理所