

七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：各科室检查

检查日期：2020年8月25日

序号	隐患内容	隐患分类	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	庙湾斗启闭机丝杆脱落，无法正常启闭。	一般隐患	恢复丝杆连接，通过试运行，确保启闭灵活无故障。	8月1日	防汛工程科	恩和管理所
2	古城管理所康滩渠进口下游左岸1棵柳树被风刮到，倾倒在渠道内，造成水位壅高，存在安全隐患	一般隐患	清理倾倒树木	8月6日	防汛工程科	古城管理所
3	七星渠桩号75+550处渠道右岸护坡砼板滑塌6.0平方米	一般隐患	拆除滑塌部分，恢复护坡砌护。	10月15日	防汛工程科	鸣沙管理所